


Ge 4/4 III / Einbau der LED-Leiterplatten

Vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft hat.
 Wichtig Info bevor Sie Ge 4/4 III einbauen.
 LED ist sehr sensibel und bitte beachte die Einbaufolge




Alte Leiterplatte mit 1mm Bohrer
 (Mitte der Nietstift ausbohren)
 und rausnehmen.
 Leitlichtstab (Plexiglas) ebenfalls rausnehmen.



Ganze Flächewanne (Massefläche) mit Kugelfräser
 abkratzen. Alternativ mit Nadelfeile

Zusammenlöten



Schwarze Kabel

Anlöten nach nebenstehendem
 Schema.

Beides Blaue Kabel

zusammenlöten und schrumpfen.

Rotes Kabel


An die Masse der Lok bei den
 Befestigungsschrauben der
 BEMO-Leiterplatte anlöten.

Zusammenbau


Achtung Löten mit Lötwasser / Löt-fett!

Elektrische Strom leitet auch über
 Lötwasser / Löt-fett!
 Bitte nachdem Benutzung mit
 Lötwasser / Löt-fett gut gründlich
 Alkohol reinigen!

Testen ihrer Triebwagen mit Lichtwechsel, vorne 3 hinten 1 Licht, mit Fahrrichtung wechselnd!



Trennen der Lichtleitstab wie auf
 dem Bild



Wenn alles i.O. ist LED-Leiterplatte
 zusammenmontieren und nochmals
 Testen.